




**Priēš prijungiant garsiakalbius / Pirms skaļruņu pievienošanas / Enne kõlarite ühendamist**

- Patikrinkite, ar garsiakalbių varža patenka j nominalios varžos diapazoną, nurodytą ant užpakalinio imtuvo (arba stiprintuvo) skydelio. Pārbaudiet, vai skaļruņu pretestība atbilst pilnās pretestības diapazonam, kas norādīts uz uztvērēja (vai pastiprinātāja) aizmugures paneļa. Kontrollīge, kas kõlari nāivtakistus jāāb vastuvõtja (või võimendi) tagapaneelil mērgitud nimitakistuse vahemikku.
- Būtinai atjunkite imtuvo (arba stiprintuvo) kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą). Noteikti atvienojiet uztvērēja (vai pastiprinātāja) maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu). Eemaldage kindlasti vastuvõtja (või võimendi) vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas).




Priē garsiakalbio laido negalima jungti kito laido, siekiant jį pailginti. Nesavienojiet divus skaļruņu vadus, lai to pagarinātu. Kaabli pikendamiseks ārgē ūhendage kahte kõlari kaablit.





Priē vieno garsiakalbio jungties negalima jungti kelių garsiakalbių. Nepievienojiet vairākus skaļruņus viena skaļruņa spaiļei. Ārgē ūhendage ūhe kõlari liidesega mitut kõlarit.


**Pastaba apie garsiakalbio prijungimą / Piezīme par skaļruņu kabeļu pievienošanu / Mārkus kõlari kaablite ūhendamise kohta**

Īsitikinkite, kad garsiakalbių laidai tinkamai prijungti prie garsiakalbio ir imtuvo (arba stiprintuvo) jungčių. Kitaip galima nepataisomai sugadinti imtuvą (arba stiprintuvą). Pārļiecinieties, vai skaļruņu kabēļi ir kārtīgi savienoti ar skaļruņu un uztvērēja (vai pastiprinātāja) spaiļēm. Pretējā gadījumā uztvērējs (vai pastiprinātājs) var tikt neatgriezeniski sabojāts. Veenduge, et kõlari kaablid oleks kõlari ja vastuvõtja (või võimendi) liidestega õigesti ūhendatud. Muidu võib vastuvõtja (või võimendi) pöördumatult kahjustada saada.





Garsiakalbiu laidai nera tvirtai susukti ir iki galo ikišti į garsiakalbiu jungtis. Skaļruņu vadi nav cieši savīti un pilnībā ievietoti skaļruņu spailēs. Kõlarite juhtmed ei ole korralikult kokku keeratud ja kõlari liidestesse täielikult sisestatud.





Garsiakalbiu laidai saveikauja vienas su kitu, nes per daug pažeista jų izoliacija. Skaļruņu vadi savstarpēji saskaras, jo ir noņemts pārmēri daudz izolācijas. Kõlarite juhtmed on üksteisega kokkupuutes, kuna eemaldatud on liiga palju isolatsiooni.

### **Pastabos apie tai, kur statyti imtuvą (arba stiprintuvą) / Piezīme par uztvērēja (vai pastiprinātāja) novietojumu / Märkus vastuvõtja (või võimendi) paigutamise kohta**

Ant korpuso nedēkite daiktu, galinčiu uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti veikimą.

Uz korpUSA nenovietojiet neko, kas varētu aizsprostot ventilācijas atveres un izraisīt darbības traucējumu.

Ärge pange korpuse peale midagi, mis vöib ventilatsiooniavasad katta ja pöhhjustada talitlushäireid.



### **Jei ekrano skydelyje užsidega PROTECTOR arba PROTECT / Ja displeja paneli tiek parādīts uzraksts PROTECTOR vai PROTECT / Kui ekraanil kuvatakse PROTECTOR või PROTECT**

Suaktyvinama apsaugos funkcija. Po kelių sekundžių imtuvas (arba stiprintuvas) automatiškai išsijungs. Kaip išspręsti šią problemą, žr. pridėtų naudojimo instrukcijų skyriaus „Trikčių diagnostika“ dalyje „Klaidų pranešimai“.

Ir aktivizēta aizsardzības funkcija. Pēc dažām sekundēm uztvērējs (vai pastiprinātājs) automātiski izslēgsies. Detalizētu informāciju par to, kā rīkoties, saskaroties ar šādu problēmu, sk. komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās — sadaļas “Problēmu novēršana” tēmā “Kļūdu ziņojumi”.

Kaitsefunktsioon on aktiveeritud. Vastuvõtja (või võimendi) lülitub paari sekundi pärast automaatselt välja. Üksikasju selle probleemi lahendamise kohta vaadake kaasasoleva kasutusjuhendi peatükist „Tõrkeotsing“ jaotisest „Tõrketeadet“.